吸引式凝固電極ユニットの組立て





ワッシャーをチューブコネクターに装着



吸引ハンドルにチューブコネクター装着





吸引ハンドルに電極を差込む





吸引ハンドルに接続コードジャックを装着

（※ネジ締込みは電極が抜けない程度）



※締めすぎると 電極金属部分の凹みの原因となります