SMD-70 は従来の鉱物系剥離剤よりもピンホールが少なく、
製品表面の仕上りが綺麗である。

製品の角隅部の油シミが少ない。
（油性剥離剤において拭き取り不足だと製品角隅部に
油シミが出る事が多々ある。）

大豆油の剥離剤特有の臭いはあるが, 従来の鉱物系剥離剤よりも
臭いが気にならない。

拭き取りが容易で製品表面に拭き取り不足による拭きムラが出ない。

お客様の声

手荒れが無くなった。

従来の鉱物系剥離剤は
型枠部位毎に油性剥離剤と水性剥離剤を使い分けていたが
SMD-70 は全ての部位に使用出来るので
管理が楽で作業性も効率的である。

Q. 製品表面に大豆油の成分が付着されているのか
ピンホール補修材料 (モルタル) がはじいてしまう。

A. 脱型した直後は被膜が残っていて撥水効果があ
りはじく箇所とはじかない箇所があります。約２週
間の養生で撥水効果は消えます。

Q. 夏場,製品にコケやカビ等が発生しないか？

A. 夏場に発生するカビは水カビです。剥離剤そのものは油なので
カビは発生しません。製品にも問題ありません。

Q. コンクリート表面に残った大豆油成分によりクロスなどの接着不良
をおこさないか？

A. 塗料の粘着強度試験を何度も行い問題ないとの判断結果を得て
います。

製造元

SMD-Product Company

国内販売元

埼玉糧穀株式会社

住所：埼玉県川越市 68-1

TEL ：049-242-6456

FAX ：049-241-0206