軸の寸法許容差

径の区分 mm		a13		c12		d6		e6		f5		f6		g5		g6		h5		h6		h7		h8		h9		h10	
をこえ	以下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
3	6	−270	−450	−70	−190	−30	−38	−20	−28	−10	−15	−10	−18	−4	−9	−4	−12	0	−5	0	−8	0	−12	0	−18	0	−30	0	−48
6	10	−280	−500	−80	−230	−40	−49	−25	−34	−13	−19	−13	−22	−5	−11	−5	−14	0	−6	0	−9	0	−15	0	−22	0	−36	0	−58
10	14	−290	−560	−95	−275	−50	−61	−32	−43	−16	−24	−16	−27	−6	−14	−6	−17	0	−8	0	−11	0	−18	0	−27	0	−43	0	−70
14	18																												
18	24	−300	−630	−110	−320	−65	−78	−40	−53	−20	−29	−20	−33	−7	−16	−7	−20	0	−9	0	−13	0	−21	0	−33	0	−52	0	−84
24	30																												
30	40	−310	−700	−120	−370	−80	−96	−50	−66	−25	−36	−25	−41	−9	−20	−9	−25	0	−11	0	−16	0	−25	0	−39	0	−62	0	−100
40	50	−320	−710	−130	−380																								
50	65	−340	−800	−140	−440	−100	−119	−60	−79	−30	−43	−30	−49	−10	−23	−10	−29	0	−13	0	−19	0	−30	0	−46	0	−74	0	−120
65	80	−360	−820	−150	−450																								
80	100	−380	−920	−170	−520	−120	−142	−72	−94	−36	−51	−36	−58	−12	−27	−12	−34	0	−15	0	−22	0	−35	0	−54	0	−87	0	−140
100	120	−410	−950	−180	−530																								
120	140	−460	−1090	−200	−600	−145	−170	−85	−110	−43	−61	−43	−68	−14	−32	−14	−39	0	−18	0	−25	0	−40	0	−63	0	−100	0	−160
140	160	−520	−1150	−210	−610																								
160	180	−580	−1210	−230	−630																								
180	200	−660	−1380	−240	−700	−170	−199	−100	−129	−50	−70	−50	−79	−15	−35	−15	−44	0	−20	0	−29	0	−46	0	−72	0	−115	0	−185
200	225	−740	−1460	−260	−720																								
225	250	−820	−1540	−280	−740																								
250	280	−920	−1730	−300	−820	−190	−222	−110	−142	−56	−79	−56	−88	−17	−40	−17	−49	0	−23	0	−32	0	−52	0	−81	0	−130	0	−210
280	315	−1050	−1860	−330	−850																								
315	355	−1200	−2090	−360	−930	−210	−246	−125	−161	−62	−87	−62	−98	−18	−43	−18	−54	0	−25	0	−36	0	−57	0	−89	0	−140	0	−230
355	400	−1350	−2240	−400	−970																								
400	450	−1500	−2470	−440	−1070	−230	−270	−135	−175	−68	−95	−68	−108	−20	−47	−20	−60	0	−27	0	−40	0	−63	0	−97	0	−155	0	−250
450	500	−1650	−2620	−480	−1110																								

軸受箱の寸法許容差

径の区分 mm		E10		E11		F6		F7		F8		G6		G7		H5		H6		H7		H8		H9		H10	
をこえ	以下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
3	6	+68	+20	+95	+20	+18	+10	+22	+10	+28	+10	+12	+4	+16	+4	+5	0	+8	0	+12	0	+18	0	+30	0	+48	0
6	10	+83	+25	+115	+25	+22	+13	+28	+13	+35	+13	+14	+5	+20	+5	+6	0	+9	0	+15	0	+22	0	+36	0	+58	0
10	14	+102	+32	+142	+32	+27	+16	+34	+16	+43	+16	+17	+6	+24	+6	+8	0	+11	0	+18	0	+27	0	+43	0	+70	0
14	18																										
18	24	+124	+40	+170	+40	+33	+20	+41	+20	+53	+20	+20	+7	+28	+7	+9	0	+13	0	+21	0	+33	0	+52	0	+84	0
24	30																										
30	40	+150	+50	+210	+50	+41	+25	+50	+25	+64	+25	+25	+9	+34	+9	+11	0	+16	0	+25	0	+39	0	+62	0	+100	0
40	50																										
50	65	+180	+60	+250	+60	+49	+30	+60	+30	+76	+30	+29	+10	+40	+10	+13	0	+19	0	+30	0	+46	0	+74	0	+120	0
65	80																										
80	100	+212	+72	+292	+72	+58	+36	+71	+36	+90	+36	+34	+12	+47	+12	+15	0	+22	0	+35	0	+54	0	+87	0	+140	0
100	120																										
120	140	+245	+85	+335	+85	+68	+43	+83	+43	+106	+43	+39	+14	+54	+14	+18	0	+25	0	+40	0	+63	0	+100	0	+160	0
140	160																										
160	180																										
180	200	+285	+100	+390	+100	+79	+50	+96	+50	+122	+50	+44	+15	+61	+15	+20	0	+29	0	+46	0	+72	0	+115	0	+185	0
200	225																										
225	250																										
250	280	+320	+110	+430	+110	+88	+56	+108	+56	+137	+56	+49	+17	+69	+17	+23	0	+32	0	+52	0	+81	0	+130	0	+210	0
280	315																										
315	355	+355	+125	+485	+125	+98	+62	+119	+62	+151	+62	+54	+18	+75	+18	+25	0	+36	0	+57	0	+89	0	+140	0	+230	0
355	400																										
400	450	+385	+135	+535	+135	+108	+68	+131	+68	+165	+68	+60	+20	+83	+20	+27	0	+40	0	+63	0	+97	0	+155	0	+250	0
450	500																										