

吸引式凝固電極ユニットの組立て



ワッシャーをチューブコネクターに装着 吸引ハンドルにチューブコネクター装着



吸引ハンドルに電極を差込む

吸引ハンドルに接続コードジャックを装着
(※ネジ締めは電極が抜けない程度)

<完成>

※締めすぎると 電極金属部分の凹みの原因となります