

## 吸引式凝固電極ユニットの組立て



ワッシャーをチューブコネクターに装着 吸引ハンドルにチューブコネクター装着



吸引ハンドルに接続コードジャックを装着  
(※ネジ締めは電極が抜けない程度)



※締めすぎると電極金属部分の凹みの原因となります