

③ ビダケランプ を工作機械に取り付けます。


(ビダケランプ取り付け、基本的取り付け項 15P 参照)

④ 空気配管

ロータリーユニオンをチャックに確実に取り付けます。

(ロータリーユニオンの使用について 17P 参照)

空気圧を可変するため精密レギュレーターを回路に入れて配管します。



⑤ 爪仕上げ及び、ローダークリアランスの設定

外径把握であればエアースourceと爪仕上げ圧との差を段階的に0.05MPaの間隔で仕上げてください。

内径把握であれば爪仕上げ圧を0.05MPaを段階的に行う。

(例) 外径把握の場合、0.4MPa (Bポート) } 標準セットとします。
(例) 内径把握の場合、0.1MPa (Bポート) }

爪の仕上げを行う。

(最初はローダークリアランスを考えた上で出来るだけ把握力が強くなる様に爪を仕上げ、強すぎる場合は弱くなる様に再仕上げを行います。)