

| 丸フランジ(回転直線軸受)                                                                                                       | 角フランジ(回転直線軸受)                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>FCR (ø8~ø30) <b>P48</b></p>    |  <p>FCRK (ø8~ø30) <b>P48</b></p>    |  |
| ダブル丸フランジ(回転直線軸受)                                                                                                    | ダブル角フランジ(回転直線軸受)                                                                                                     |  |
|  <p>FDCR (ø8~ø30) <b>P50</b></p> |  <p>FDCRK (ø8~ø30) <b>P50</b></p> |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                      |  |