

# 住宅改修 改修事例

## 屋外 手すりの取り付け



**改修前**

屋外の階段につかまるところがなく、外出が不安でした。



**改修後**

手すりを伝い、安全に外出できるようになりました。



**改修前**

**問題①** 屋外の階段につかまるところがなく、上り下りが不安でした。



**改修後**

**改善①** 階段に手すりを取り付けることで、安全に移動することができるようになりました。

## 玄関 手すりの取り付け



**改修前**

玄関につかまるところがなく、外出が不安でした。



**改修後**

手すりにつかまることで、安全に移動ができるようになりました。



**改修前**

**問題①** 玄関につかまるところがなく、あがりかまちの上り下り、靴の脱ぎ履きの際、とても大変でした。



**改修後**

**改善①** 玄関に手すりを取り付けることで、一連の動作にかかる負担が減り、安全に外出できるようになりました。