

住宅改修 改修事例

トイレ 段差の解消

**改修前**

トイレの敷居に段差があり、つまづく危険性がありました。

**改修後**

敷居の段差がなくなることで、安心して移動できるようになりました。

**改修前****問題①** 敷居の段差が高く、夜間のトイレ移動がいつも大変でした。**問題②** ドアノブや建具の枠をつかみながら敷居をまたいでおり、トイレの出入りが不安でした。**改修後****改善①** 敷居の段差をなくしたことで、夜間のトイレも安心していくことができるようになりました。**改善②** 敷居部分のまたぎ動作がなくなり、移動がスムーズにできるようになりました。

浴室 扉の取り替え

**改修前**

開き戸の開閉時にバランスを崩す危険性があり、お風呂はいつも不安でした。

**改修後**

折れ戸に変更することで、安全に出入りができるようになりました。

**改修前****問題①** ドアが開けづらく、浴室へのスムーズな出入りが困難でした。**問題②** ドアが内開きのため、洗い場スペースを確保できず介助がしにくい状況でした。**改修後****改善①** 折れ戸に交換することで出入口が大きく開いて、安心して出入りができるようになりました。**改善②** 介助者が脱衣所から見守りながら入浴できるようになりました。