居室　床材の変更

改修前 部屋を移動するときに畳に足をとられることがあり、大変でした。

改修後 畳に足をとられることもなくなり、安心して移動できるようになりました。

改修前

経過

改修後

問題① 畳の目や沈み込みに足をとられたり、敷居につまづくことがあり、移動が不安でした。

改善① 床材をフローリングに変更、敷居をなくし部屋を一つにすることで安全に部屋を移動できるようになりました。

トイレ　洋式便器への交換工事

改修前 和式便器の立ち座りが大変で、頻繁に行くトイレが毎日不安でした。

改修後 ひとりでも安心してトイレに行けるようになりました。

改修前

改修後

問題① 和式便器で床が一段高く、滑りやすいタイル床のため、立ち座りがとても不安でした。

問題② 足腰の筋力が低下しており、トイレ内での動作時に転倒等の不安がありました。

改善① 床段差をなくし、洋式便器に交換したことで、ラクに立ち座りができるようになりました。

改善② 手すりを取り付けたことで、トイレ内の動作を安全に行えるようになりました。