階段　手すりの取り付け



改修前 階段につかまるところがなく、昇降時に転落する危険がありました。



改修後 手すりにつかまることで、安心して階段を上り下りできるようになりました。



改修前

問題① 階段の踏面や壁を伝って上り下りしており、とても不安でした。

問題② 階段の内回り側は踏面が狭く、移動の際は踏み外しが怖くて心配でした。



改修後 ※保険者によっては工事への認可が下りない場合がございます。

改善① 手すりを取り付けたことで握って、安全に階段を上り下りできるようになりました。

改善② 外周りの壁面に手すりがついたことで、自然と踏面が広くとれている外側に沿って上り下りするようになりました。

浴室　手すりの取り付け



改修前 安心してつかまるところがなく、入浴時はとても不安でした。



改修後 手すりにつかまることで、安心して入浴できるようになりました。



改修前

問題① 浴槽まわりに安心してつかまるところがなく、立ち座りに不安がありました。

問題② 浴槽内で立ち座りをするとき、つかまるところがなくとても不安でした。



改修後

改善① 手すりにつかまることで浴槽の出入りを安心してできるようになりました。

改善② 手すりにつかまることで、浴槽内での安心して立ち座りができるようになりました。