

住宅改修 改修事例

トイレ 段差の解消



改修前

トイレの敷居に段差があり、つまづく危険性がありました。



改修後

敷居の段差がなくなることで、安心して移動できるようになりました。



改修前

- 問題①** 敷居の段差が高く、夜間のトイレ移動がいつも大変でした。
- 問題②** ドアノブや建具の枠をつかみながら敷居をまたいでおり、トイレの出入りが不安でした。



改修後

- 改善①** 敷居の段差をなくしたことで、夜間のトイレも安心していくことができるようになりました。
- 改善②** 敷居部分のまたぎ動作がなくなり、移動がスムーズにできるようになりました。

浴室 扉の取り替え



改修前

開き戸の開閉時にバランスを崩す危険性があり、お風呂はいつも不安でした。



改修後

折れ戸に変更することで、安全に出入りができるようになりました。



改修前

- 問題①** ドアが開けづらく、浴室へのスムーズな出入りが困難でした。
- 問題②** ドアが内開きのため、洗い場スペースを確保できず介助がしにくい状況でした。



改修後

- 改善①** 折れ戸に交換することで出入口が大きく開いて、安心して出入りができるようになりました。
- 改善②** 介助者が脱衣所から見守りながら入浴できるようになりました。