住宅改修 改修事例

トイレ　段差の解消



改修前 トイレの敷居に段差があり、つまづく危険性がありました。



改修後 敷居の段差がなくなることで、安心して移動できるようになりました。





問題① 敷居の段差が高く、夜間のトイレ移動がいつも大変でした。

問題② ドアノブや建具の枠をつかみながら敷居をまたいでおり、トイレの出入りが不安でした。

改善① 敷居の段差をなくしたことで、夜間のトイレも安心していくことができるようになりました。

改善② 敷居部分のまたぎ動作がなくなり、移動がスムーズにできるようになりました。

浴室　扉の取り替え



改修前 開き戸の開閉時にバランスを崩す危険性があり、お風呂はいつも不安でした。



改修後 折れ戸に変更することで、安全に出入りができるようになりました。





問題① ドアが開けづらく、浴室へのスムーズな出入りが困難でした。

問題② ドアが内開きのため、洗い場スペースを確保できず介助がしにくい状況でした。

改善① 折れ戸に交換することで出入口が大きく開いて、安心して出入りができるようになりました。

改善② 介助者が脱衣所から見守りながら入浴できるようになりました。